

DEGRADAÇÃO DO AMBIENTE URBANO: UM ESTUDO SOBRE OCUPAÇÃO DE FONDO DE VALE

Margarete Cristiane de C. T. Amorin
FCT/ UNESP
BRASIL

Presidente Prudente localiza-se no extremo oeste de São Paulo e como a maioria das cidades brasileiras a apresenta ambientes degradados que interferem na qualidade de vida das pessoas. O Córrego do Veado localiza-se na área urbana de Presidente Prudente, na porção oeste da cidade, tendo sua nascente próxima a centro e sua foz na periferia da cidade. O fundo do vale do Córrego do Veado foi em parte urbanizado apresenta realidades muito diferenciadas no seu percurso tanto em relação a poluição da água como na ocupação das proximidades. A diversidade de realidade apresentada anteriormente é marcada, da só nascente até a um Shopping da cidade (Prudenshopping) comercialização e, paralelamente ao Córrego, o esgoto também canalizado. Na segunda porção (passando por bairros periféricos), o esgoto deve de ser analisado e o Córrego passa a ser corpo receptor do objeto doméstico e industrial de Presidente Prudente, recebendo um total de 85% dos dejetos produzidos na cidade. Isso se deve ao de não existir nenhuma forma de tratamento de esgoto na cidade. Assim, esse fundo de vale contempla uma realidade bastante diferenciada e permite observar a dinâmica do meio ambiente de acordo com as condições socioeconômicas das pessoas que ocupam esse espaço.